

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 19 批)

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否 属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
1	D3NM202506150031	阿拉善盟阿拉善左旗高新技术产业开发区内蒙古幸源新材料有限公司，在厂区围栏外北侧有一个地埋管，直通西北方向的草场，自 2023 年起，有大量污水排向草场，污水呈灰色浑浊状，有异味。举报人要求查明污染源，做水质监测。	阿拉善盟阿拉善高新技术产业开发区	群众身边的生态环境问题	1. 关于“在厂区围栏外北侧有一个地埋管，直通西北方向的草场”问题属实。 内蒙古幸源新材料科技有限公司于 2019 年 10 月 21 日在阿拉善高新区注册成立，注册资本 30000 万元，主要从事电子化学品和医药中间体新材料的研发、生产与销售，产品应用于医药、液晶、橡胶等领域。2020 年至 2024 年，内蒙古幸源新材料科技有限公司申报年产 13.2 万吨电子化学品、3500 吨医药中间体新材料系列项目、年产 1.2 万吨氯代碳酸乙烯酯（CEC）项目，均已获得环评批复并通过竣工环境保护验收。年产 800 吨医药及新材料中间体项目（一期）已获得环评批复，正在开展竣工环境保护验收。 经核实，该企业所处位置地下水埋深较浅，地下水出露形成地表明流至厂区内部，影响企业正常生产经营。为有效收集地下渗流水，该企业围绕生产车间、库房和厂区围墙等地下水渗出区域建设地下渗流水收集槽，地下渗流水通过收集管线排入企业厂区围墙北侧收集池内，收集井溢满后外涌至厂区外市政道路，导致道路长期积水，造成交通安全隐患。 为解决该问题，阿拉善高新区于 2021 年 6 月铺设 900 米排水管道，将企业厂区内地下渗流水由收集井引至厂区向西北侧约 900 米自然芦苇荡边缘。该管线即举报人所反映的“厂区围栏外北侧有一个地埋管”。 2. 关于“2023 年起，有大量污水排向草场，污水呈灰色浑浊状，有异味”问题不属实。 经现场核查，该企业厂区收集槽内地下渗流水无色、无味，渗水流量由车间、库房、围墙至厂区围墙北侧汇集处逐步增加。厂区汇集处流量与末端芦苇荡出口处流量一致，芦苇荡内水体均呈现自然水体颜色，无异味。 经核实，企业厂区综合污水处理站处理工艺为二级 A/O+MBR，污水处理站运行稳定，外排污水达到纳管标准后排入阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理厂。2023 年至 2024 年，内蒙古幸源新材料科技有限公司进水项合计为 47005 立方米，排放污水 10880 立方米，剩余损耗 36125 立方米，损耗主要为工艺损耗和蒸发损耗，除此以外包含产品带出、生活损耗、绿化损耗、消防损耗、施工损耗等，企业整体水平衡符合要求，未发现违规排放污水问题。 3. 关于“举报人要求查明污染源，做水质监测”问题办理情况。 经现场排查，企业北侧管线源头为企业内部收集地下水渗流水，未发现其他来源。6 月 16 日，经第三方检测公司对企业厂区内北侧收集井、厂区围墙外汇集井、地下水收集管线末端出口和末端附近芦苇荡内水体进行采样检测，均未检出企业相关特征污染物。 综上，举报人反映问题部分属实。内蒙古幸源新材料科技有限公司北侧地埋管道为厂区地下渗流水收集管线，未发现企业违规排放污水问题。	部分属实	加强环境监管工作，利用在线监测、现场检查、群众监督等多种方式强化协同监管，确保企业合法合规生产、依法持证排污。	加大巡查监管力度，严防环境违法行为。	已办结	无